


Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster–Eintragung vorbehalten.

Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.

| Freimasstoleranzen | Oberflaechen |
|---|---|

Masstab:

C:\SET\AutoCAD vykresy\SET_KK\TD\164263td.dwg

Werkstoff:

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| 2009 | | |
| Bearb. | 9 .FEB. | Chrtek |
| Gepr. | | |
| Norm. | | |

# MKP–SI Motorkondensator MKB MKP 6/500/1520

HYDRA

464.164 263.TD

Blatt Bl.

| Zust. | Aenderung | Datum | Name | Norm. |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 0057/16 | 23.03. | Chr | |
| 01 | 0003/10 | 14.01. | Chr | |

Urspr.:

Ers. f.:

Ers. d.: