


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



|   |           |                    |             |                |  |          |          |
|---|-----------|--------------------|-------------|----------------|--|----------|----------|
| Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10. |           | Freimasstoleranzen | Oberflächen | Masstab: 1:1   | C:\SET\AutoCAD\vkresy\SET_KK\TD\184795td.dwg   |          |          |
|   |           |                    |             | Werkstoff:     |  |          |          |
|   |           | 2018               | Datum       | Name           | MKB-Si-Motorkondensator<br>MKB MKP 20/500/2038 |          |          |
|   |           | Bearb.             | 9 .OKT.     | Danis          |  |          |          |
|   |           | Gepr.              |             |                |  |          |          |
|   |           | Norm.              |             |                |  |          |          |
|   |           |                    |             | 464.184 795.TD |  | Blatt    |          |
|   |           |                    |             |                |  |          |          |
| Zust.   | Aenderung | Datum              | Name        | Norm.          | Urspr.:  | Ers. f.: | Ers. d.: |