


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.				Freimasstoleranzen	Oberflächen	Masstab: 1: 1	C:\SET\AutoCAD\vkresy\SET_KK\h-ID\748071d.dwg	
						Werkstoff:		
				1997	Datum	Name	MKP-Si-Motorkondensator MKB MKP 50/500/1094	
				Bearb.	23.OKT.	Hübener		
				Gepr.				
				Norm.				
04	0061/16	31.03.	Chr				464.074 807.TD	
03	0013/06	28.03.	Chr					
02	0199/01	10.09.	Shi				Blatt	
01	0102/98	3.03.	MR					
						Ers. f.:		Ers. d.:
Zust.	Aenderung	Datum	Name					