


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|------|------------------------|---------|---|--|---------------|--|--|--|
| Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10. | | | | Freimasstoleranzen | | Oberflächen | | Masstab: 1: 1 | | C:\SET\AutoCAD vykresy\SET_KK\TD\762281d.dwg | |
| | | | | | | | | Werkstoff: | | | |
| | | | | 1998 Datum Name | | MKP-SI-Motorkondensator MKB MKP 100/321/1106 | | | | | |
| | | | | Bearb. 5.MÄR. Retzlaff | | | | | | | |
| | | | | Gepr. | | | | | | | |
| | | | | Norm. | | 464.076 228.TD | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 04 | 0085/17 | 12.07. | Dan | | | | | Blatt | | | |
| 03 | 0061/16 | 31.03. | Chr | | | | | | | Bl. | |
| 02 | 0001/01 | 4.01. | rzi | | | | | | | | |
| 01 | 0252/00 | 20.09. | rzi | | | | | | | | |
| Zust. | Aenderung | Datum | Name | Norm. | Urspr.: | Ers. f.: | | Ers. d.: | | | |