


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.				Freimasstoleranzen		Oberflächen		Masstab: 1: 1		c:\set\AutocAD\ykresy\SET_KK\h-ID\831341d.dwg	
								Werkstoff:			
				2001 Datum Name		MKP-SI-Motorkondensator MKB MKP 40/500/1094					
				Bearb. 22.MAI. J.Schmidt							
				Gepr. Norm.							
						464.083 134.TD					
02 0061/16		31.03. Chr		464.083 134.TD		Blatt					
01 0141/09		3.09. Kub				Bl.					
Zust. Aenderung		Datum Name Norm.		Urspr.:		Ers. f.:		Ers. d.:			