


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



|   |           |        |      |                    |              |              |  |  |
|---|-----------|--------|------|--------------------|--------------|--------------|--|--|
| Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10. |           |        |      | Freimasstoleranzen | Oberflaechen | Masstab: 1:1 | C:\SET\AutoCAD vykresy\SET_KK\TD\159176td.dwg              |  |
|   |           |        |      |                    |              | Werkstoff:   |  |  |
|   |           |        |      | 2007               | Datum        | Name         | <b>MKP-Motorkondensator</b><br><b>MSB MKP 22/285/E1393</b> |  |
|   |           |        |      | Bearb.             | 17.OKT.      | Kubín        |  |  |
|   |           |        |      | Gepr.              |              |              |  |  |
|   |           |        |      | Norm.              |              |              |  |  |
| 02  | 0008/17   | 2.11.  | Dan  |                    |              |              | <b>464.159 176.TD</b>                                      |  |
| 01  | 0207/07   | 12.12. | Chr  |                    |              |              |  |  |
| Zust.   | Aenderung | Datum  | Name | Norm.              | Urspr.:      | Ers. f.:     | Ers. d.:   |  |
|   |           |        |      |                    |              |              | Bl.  |  |