


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.				Freimasstoleranzen		Oberflächen		Masstab: 1: 1		C:\SET\AutoCAD\vkresy\SET_KK\TD\159701td.dwg	
								Werkstoff:			
				2008 Datum Name		MKP Motorkondensator MSB MKP 12/400/E93					
				Bearb. 22.JAN. Kubín							
				Gepr.							
				Norm.							
01 0001/21		8.07. Špi		Urspr.:		464.159 701.TD				Blatt	
Zust. Aenderung		Datum Name Norm.		Urspr.:		Ers. f.:				Ers. d.:	
										Bl.	