


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.




max. 124 after operation  
of overpressure fuse –  
bei evtl. Ansprechen der  
Überdrucksicherung

plastic cover  
inflammability acc. to UL 94 V-0  
Kunststoffdeckel  
nicht entflammbar nach UL 94 V-0

aluminium case acc. to DIN 41116  
Aluminium Gehäuse nach DIN 41116

locking washer to Hydra Drawing 464.087 490.EZ  
hexagon nut ISO 4035-M8-04-A3J  
Zahnscheibe nach Hydra Zeichnung 464.087 490.EZ  
Sechskantmutter ISO 4035-M8-04-A3J

double tags / Doppelflachstecker  
A 6,3x0,8 DIN 46244



marking in black colour  
Beschriftung in schwarzer Farbe

Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.				Freimasstoleranzen		Oberflächen		Masstab:		C:\SET\AutoCAD\vkresy\SET_KK\TD\164077td.dwg	
								Werkstoff:			
				2008 Datum Name		MKP-SI-Capacitor MAB MKP 25/330I/773					
				Bearb. 29.DEC. Kubín							
				Gepr. Norm.							
						464.164 077.TD				Blatt	
										Bl.	
Zust. Aenderung		Datum Name Norm.		Urspr.:		Ers. f.:		Ers. d.:			