


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.					Freimasstoleranzen	Oberflächen	Masstab: 1: 1	C:\SET\AutoCAD\vkresy\SET_KK\TD\164825td.dwg	
								Werkstoff:	
					2009	Datum	Name	MKP-SI-Motorkondensator MKB MKP 30/500/1562	
					Bearb.	24.APR.	Chrtek		
					Gepr.				
					Norm.				
								464.164 825.TD	
								Blatt	
01	0155/16	16.09.	Dan					Bl.	
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:			Ers. f.:	Ers. d.: