


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.				Freimasstoleranzen		Oberflaechen		Masstab: 1: 1		C:\SET\AutoCAD\vkresy\SET_KK\TD\168877td.dwg	
								Werkstoff:			
				2010 Datum Name		MKB-SI-Motorkondensator MKB MKP 40/500II/1698					
				Bearb. 19.DEZ. Chrtek							
				Gepr.							
				Norm.							
02 0155/16		16.09. Dan				464.168 877.TD				Blatt	
01 0094/15		11.09. Chr								Bl.	
Zust. Aenderung		Datum Name Norm.		Urspr.:		Ers. f.:		Ers. d.:			