


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.				Freimasstoleranzen		Oberflächen		Masstab: 1: 1		c:\set\autocad\vykresy\set_kk\td\169976td.dwg	
								Werkstoff:			
				2011 Datum Name		<b>MKP-SI-Motorkondensator</b> <b>MKB MKP 3,5/500/1742</b>					
				Bearb. 18.JUL. Chrtek							
				Gepr.							
				Norm.							
						<b>464.169 976.TD</b>				Blatt	
										Bl.	
02	0161/16	19.10.	Dan								
NF1	NF1/2011	4.08.	Chr								
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:	Ers. f.:		Ers. d.:			