



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.				Freimasstoleranzen		Oberflächen		Masstab:		C:\SET\AutoCAD\vkresy\SET_KK\TD\172944td.dwg	
								Werkstoff:			
				2013 Datum Name		MKP-SI-Motorkondensator MKB MKP 4/500III/1801					
				Bearb. 20.FEB. Chrtek							
				Gepr.							
				Norm.							
03	0098/16	25.05.	Chr								
02	0110/13	16.10.	Chr								
01	0082/13	23.07.	Chr			464.172 944.TD					
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:	Ers. f.:		Ers. d.:			
								Blatt			
								Bl.			