


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



marking in black colour

A	Cn [µF]	Hydra description	D	H	M
	3	MOS MKP 3/500I/1887	32,3	49	70
	4	MOS MKP 4/500III/1887	32,3	49	70
	5	MOS MKP 5/500II/1887	32,3	59	80

PVC cable: H05V2V2-F 2x0,75 mm²
with marking ...<HAR>...

Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.		Freimasstoleranzen		Oberflächen		Masstab: %		c:\set\autocad\vykresy\set_kk\td\176596td.dwg	
						Werkstoff:			
		2015 Datum		Name		MKP-SI-Motorkondensator MOS MKP Cn/500../1887			
		Bearb. 15.JAN.		Chrtek					
		Gepr.							
		Norm.							
02 0069/16 6.04. Chr				464.176 596.TD		Blatt			
01 NF1/15 22.01. Chr						Bl.			
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:	Ers. f.:	Ers. d.:		