


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.				Freimasstoleranzen	Oberflächen	Masstab: 1: 1	C:\SET\AutoCAD wykresy\SET_KK\TD\182401td.dwg	
						Werkstoff:		
				2017	Datum	Name	<b>MKP-SI-Motorkondensator</b> <b>MKB MKP 5/500II/1974</b>	
				Bearb.	13.JUN.	Danis		
				Gepr.				
				Norm.				
						<b>464.182 401.TD</b>		Blatt
01	0082/17	29.06.	Chr					
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:	Ers. f.:	Ers. d.:	