


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|----------------------|-------|----------------------|----------|---|--|--|--|
| Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10. | | | Freimasstoleranzen | | Oberflächen | | Masstab: 1: 1 | | c:\set\Autocad\vkresy\SET_KK\TD\183584td.dwg | |
| | | | | | | | Werkstoff: | | | |
| | | | 2018 Datum Name | | 2018 Datum Name | | MKP-Motorkondensator MSB MKP 6/400II/E2018 | | Blatt | |
| | | | Bearb. 23.JAN. Danis | | Bearb. 23.JAN. Danis | | | | | |
| | | | Gepr. | | Gepr. | | | | | |
| | | | Norm. | | Norm. | | | | | |
| | | | | | 464.183 584.TD | | Blatt | | Bl. | |
| | | | | | | | | | | |
| Zust. | Aenderung | Datum | Name | Norm. | Urspr.: | Ers. f.: | Ers. d.: | | | |