


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.				Freimasstoleranzen		Oberflächen		Masstab: 1: 1		C:\SET\AutoCAD vykresy\SET_KK\TD\749301d.dwg	
								Werkstoff:			
				1997	Datum	Name		MKP-SI-Motorkondensator MAB MKP 20/321/34			
				Bearb.	3.DEZ.	J. Schmidt					
				Gepr.							
				Norm.							
03	0142/22	20.10.	Dan			464.074 930.TD		Blatt			
02	0155/16	15.09.	Dan					Bl.			
01	0183/05	8.08.	Chr								
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:	Ers. f.:	Ers. d.:				