


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.				Freimasstoleranzen		Oberflächen		Masstab: 1: 1		C:\SET\AutoCAD vykresy\SET_KK\TD\76223td.dwg	
								Werkstoff:			
				1998	Datum	Name		MKP-Si-Motorkondensator MKB MKP 10/500/1094			
				Bearb.	3.MÄR.	Retzlaff					
				Gepr.							
				Norm.							
05	0142/22	20.10.	Dan					HYDRA® 464.076 223.TD			
04	0061/16	31.03.	Chr								
03	0217/00	14.08.	rzi					Blatt			
02	0025/00	31.01.	rzi					Bl.			
01	0107/98	5.03.	MR								
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:			Ers. f.:		Ers. d.:	