


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.				Freimasstoleranzen	Oberflächen	Masstab: 1:1	C:\SET\AutoCAD\vkresy\SET_KK\h-ID\76824td.dwg	
						Werkstoff:		
				1998	Datum	Name	MKP-SI-Motorkondensator MKB MKP 80/321/1094	
				Bearb.	17.SEP.	Retzlaff		
				Gepr.				
				Norm.				
04	0061/16	31.03.	Chr					
03	0013/06	21.04.	Chr					
02	0217/00	14.08.	rzi					
01	0132/00	19.04.	Shi					
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:	Ers. f.:		Ers. d.:
						464.076 824.TD		Blatt
								Bl.