


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.					Freimasstoleranzen		Oberflaechen		Masstab: 1: 1		C:\SET\AutoCAD vykresy\SET_KK\TD\816451d.dwg	
									Werkstoff:			
					2000	Datum	Name		MKP-Si-Motorkondensator MFB MKP 3/500I/36			
					Bearb.	4 .JUL.	Hübener					
					Gepr.							
					Norm.							
									464.081 645.TD			
02	0161/16	7.10.	Dan									
01	0126/10	13.10.	Chr									
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:				Ers. f.:		Ers. d.:	
											Blatt	
											Bl.	